REGLAS NO NEGOCIABLES
QUE SALVAN VIDAS

MINAS SUBTERRÁNEAS

1



- Monitorear el nivel de oxígeno gases y ventilar la labor.
- Realizar el desatado de rocas y el sostenimiento de la labor.
- Verificar el sostenimiento.

2



- Bloquear la energía antes de realizar mi trabajo.
- Bloquear las labores de Alto Riesgo.

3



- Operar solo los equipos y vehículos para los cuales estoy autorizado.

4



- Laborar sobrio (0% de alcohol).

5



- Aplicar el PETAR en trabajos de Alto Riesgo.

"Si no es seguro, no se hace"

BUENAVENTURA

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Normas Legales por Sector Económico: Seguridad y Salud-Ambiental

Fichas de aprendizaje

Línea Ética

Línea confidencial, escríbenos por correo electrónico:
lineaeticabuenaventura@ethicsglobal.com

BUENAVENTURA