



¿Qué sucedió?

Dos Ayudantes (personal de piso) realizaban actividades de instalación de eslingas en 03 muros new jersey para que puedan ser movidos por un montacargas.

Para esto un Ayudante se ubicó entre los muros y el talud del cerro.

El Supervisor indicó a ambos Ayudantes que se retiren para que el montacargas procediese a mover el primer new jersey, pero el Ayudante que estaba hacia el talud no se retiró.

Cuando el montacargas estaba retirando el primer muro, este empuja al segundo y tercero se inclinan hacia el talud, atrapando al Ayudante.

¿Cuándo y donde?

Marzo 2025
Almacén Concentrados
Titular Minero



¿Quién resultó afectado?

Ayudante - Accidente Mortal

Aprendizaje

1. El Supervisor debe asegurar que todo el personal de piso se retire de la zona de maniobra de un equipo móvil (montacarga, retroexcavadora, excavadora, cargador frontal).
2. El Supervisor debe señalizar la zona de maniobra de todo equipo móvil para evitar el ingreso del personal de piso. Esta señalización debe ser realizada con conos y cinta.
3. El Operador del equipo móvil debe verificar su entorno para confirmar que no exista personal de piso que pueda ser impactado por el movimiento de su equipo o la carga.
4. El Personal de piso debe mantenerse fuera de la zona de maniobras de todo equipo móvil.